

Stalen gasleidingen in uw woonhuis?

Laat uw gasleidingen inspecteren
op lekkage door roestvorming

C.F. ROOVERS B.V.

Voorkom levensgevaarlijke gaslekkage!

Huis- en gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasleiding. Laat daarom uw leidingen door ons inspecteren. Roovers is een erkend Uneto-VNI installatiebedrijf en werkt volgens de geldende normen.



Laat het niet
zover komen...
Bel 076 543 11 43

UNETO-VNI 



Corné Roovers
adviseert:

*“Vooral bij
oudere huizen
en gebouwen is
het noodzakelijk
de gasleidingen
regelmatig te
inspecteren.”*

Laat een professionele Roovers Gaslek Check uitvoeren

Gezien op:



Roestvorming van stalen gasleidingen vaak oorzaak van gaslekkages

In oudere woningen en gebouwen gebouwd voor 1987 kunnen nog stalen onbeschermde (zonder mantel) gasleidingen voorkomen in de vloer en kruipruimten. Roestvorming is een niet te stoppen proces waardoor er gaslekkages kunnen ontstaan. U kunt levensgevaarlijke situaties voorkomen door de gas- en verwarmingsinstallaties regelmatig te laten controleren. Als gevolg van de privatisering van gasbedrijven worden noodzakelijke controles op het particuliere gasnet niet of nauwelijks uitgevoerd. Het gegeven is echter, dat huis- en gebouweigenaren te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun gasleiding.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl

Zinken goot repareren of vervangen?

Zorg er voor dat uw dak op tijd winterklaar is!

C.F. ROOVERS B.V.

Voorkom dure lekschade aan uw huis en laat uw dakgoten tijdig inspecteren door Roovers.

Een zinken goot en hemelwaterafvoer van Roovers straalt puur vakmanschap uit en geeft uw huis een meerwaarde.

UNETO-VNI 

Laat het niet zover komen...
Bel 076 543 11 43



Voorkom onveilige situaties voor uzelf en uw omgeving plus aansprakelijkheid bij nalatigheid

Wat houdt de Roovers Gaslek Check in?

De aanwezige gasleidingen en gaslangen worden geïnspecteerd door deskundige mensen van Technisch Installatie bureau CF Roovers BV. De monteur controleert uw gasleiding op dichtheid en de werking van de veiligheidsklep van uw apparatuur. Indien noodzakelijk worden eventuele lekkages of een defecte klep gerepareerd of vervangen.

Na de controle ontvangt u een beproevingsrapportage met daarop de bevindingen van de monteur en de gemeten

gasdruk. Zo bent u gevaarlijke situaties voor en wordt er direct actie ondernomen. Natuurlijk zijn onze monteurs gekwalificeerd en wordt er uitsluitend met gekalibreerde meetapparatuur gewerkt.

Wat kost een Roovers Gaslek Check?

De kosten van een Roovers Gaslek Check bedragen **€ 47,50** incl. BTW en voorrijkosten.

Eventuele reparatiekosten worden separaat gefactureerd. Onze monteurs kunnen u de kosten hiervan vooraf opgeven.



Wilt u Roovers Gaslek Check laten uitvoeren?

U kunt ons mailen naar: **installatie@cf-roovers.nl** en vermeld uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ons ook bellen en direct een afspraak maken:

076 543 11 43

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl